

Modelhart Spray

n-butyl acetate, propan - 2 - ol

Pred uporabo pretresi!

Shake before use!

Vor Gebrauch durchschütteln!

Перед употреблением взбалтывать!

Жағу алдында, жақсылап шайқау!



100°C ... 30 - 60 min
(212°F)



100°C → 20°C
212°F → 68°F

Po uporabi obrni dozo na glavo, 2x aktiviraj razpršilec ter obriši nastavek / After use turn the dose upside down, activate the sprayer twice and clean accessory / Nach der Entnahme die Dosis auf den Kopf richten, 2x Sprühler aktivieren und Düse entfernen / Қолданған дозаны бас жағыме төмен бұрыңыз, 2x шашыратқышты белсендіріп, соплоны сүреңіз.

SL-Nevarno - Zelo lahko vnetljivo aerosol. / Povzroča hudo draženje oči. / Lahko povzroči razdražila ali omotico. / Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpoke kože. / Hraniti ločeno od vročine / isker / odprtega ognja / vročih površin. – Kajenje prepovedano. / Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. / Posoda je pod tlakom: ne pretukajte ali sezigajte je niti, ko je prazna. / Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. / Zaščiti pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. / PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi); takoj odstraniti / sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo / prho. / Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalno zakonodajo.

EN-Danger - Extremely flammable aerosol. / Causes serious eye irritation. / May cause drowsiness or dizziness. / Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. / Keep away from heat / sparks / open flames / hot surfaces. - No smoking / Do not spray on an open flame or other ignition source. / Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. / Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C / 122°F. / Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face protection. / IF ON SKIN (or hair); Remove / Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water / shower. / Dispose of contents / containers in accordance with local regulation.

DE-Gefährlich - Extrem entzündbares Aerosol. / Verursacht schwere Augenreizung. / Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. / Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. / Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen / Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. / Behälter steht unter Druck: Nicht durchstoßen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. / Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. / Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. / BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen / Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften

RU-Опасно - Легко воспламеняющийся аэрозоль. / Вызывает сильное раздражение глаз. / Может вызвать сонливость и головокружение. / Повторное воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. / Беречь от тепла / искр / открытого огня / горячих поверхностей. – Не курить. / Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения. / Герметичный контейнер. Не прокаливать и не сжигать, даже после использования. / Использовать защитные перчатки / защитную одежду / защиту глаз / лица. / Беречь от солнечных лучей. Не подвергать воздействию температуры выше 50°C / 122°F. / При попадании НА КОЖУ (или волосы): Удалить / Немедленно снять испачканную одежду. Промыть кожу водой / под душем. / Утилизировать содержимое / контейнер в соответствии с местными правилами.

KK-Қауіпті - Тез өрттенетін аэрозоль. / Қазаерді тіркендереді. / Үйқышылдыкқа және бас айналғау шалдықтырады. / Кайта әсері терінің кебуіне және жарылуына апарды. / Жылудан / ұшықыман / ашық оттан / ыстық бетпейлерден сақтау. – Шылым шекеуі / Ашық оттың немесе өрттенудің басқа қаздерінің жанында шашыратпау. / Берік жабық контейнерді: Қолданғаннан соң тесілеу және жақпау. / Сақтау қолғаптарын / сақтау киімін / қоздін / бетің сақтауын қолдану. Құн сауалерінен сақтау. 50°C / 122°F жоғары температураларына шалдықтырмау. / ТЕРІГЕ (немесе шаққа) тіпін кеткен жағдайында: Жою / Жылдам уақытта кірленгін кимді шешу. Теріні / душ астында жуу. / Контейнерді ішкі ережелеріне сай / ішіндегісін қадеге жарату.



UFI: 5FDE-1EET-N92E-HXTC

160 ml e 200 e

Made in Slovenia

